



REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS		
Número	Descripción	Fecha
3	Se eliminó muro de hormigón y se dejó antepecho con barandón	08-04-2023

  

Nombre	Fecha	Firma
Nombre	Fecha	Firma
Nombre	Fecha	Firma

  

## EDIFICIO LIFE BY K

  

UBICACIÓN	INGLATERRA N°0895	ROL PROPIEDAD	1348-287
PROPIETARIO	INMOBILIARIA E INVERSIONES K LTDA.	RUT	77.031.212-4

  

# K

INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA

Firma

  

## MINCK

CONSTRUCTORA MINCK Y CIA. LTDA CONSTRUCTOR

Firma

  

ALFREDO MASSMANN Y CIA. LTDA ARQUITECTO

Firma

  

Escala	1 : 75	Lámina	ARQ 05
Versión	V3.1		
Fecha	09/06/2023		

  

Etapas: MODIFICACION PERMISO EDIFICACION

Contenido: Planta Nivel 2-9

C:\Users\PC\Desktop\13PC02 - INGLATERRA\ARQ\PROCESO\PE\Edificio Life Inglaterra-Calatayud.rvt

  

## MASSMANN

ARQUITECTOS

HOCHSTETTER 298 - TEMUCO  
(45) 322993 - (45) 312255 - (45) 272633  
alfredo@massmann.cl  
WWW.MASSMANN.CL

ROBINSON FOTO RIVAS

Nivel 2-9  
1 : 75